Modernizar os bancos de reservas.

15. VESTIÁRIOS



Construiu-se novos vestiários para a 1ª divisão entre a arquibancada a frente da tribuna de imprensa e a arquibancada a direita da mesma. São pequenos climatizados, e sua estrutura pequena no tópico de sanitários e banheiros, mas, melhores que os antigos. Foi sugerido em uma segunda etapa, aumentar o número de chuveiros, equipa-los com móveis e a construção de uma sala de aquecimento na parte da frente.

Os antigos estão sendo recuperados para serem usados pelos times juniores.

20. CONCLUSÃO

A presente vistoria foi feita pôr determinação do Presidente da F.B.F, através da RDI – 05 / 15 de 14 julho de 2015, vistoria técnica no **Estádio Municipal Adauto Moraes, na cidade de Juazeiro,** no sistema físico e de segurança geral, para que o mesmo tenha em mãos, um raio-X da situação atual das obras realizadas no estádio principalmente na mudança do gramado, independente dos laudos específicos, para a liberação dessa praça esportiva, que sediarão jogos do Campeonato Baiano de Futebol Profissional – Edição 2016 (1ª e 2ª Divisões), com capacidade para 5.299 (cinco mil duzentos e noventa e nove) torcedores na arquibancada.

Do que foi observado, verificou-se que o estádio em vistoria realizou reformas gerais descritas no contesto deste relatório principalmente na mudança do gramado para adquirir condições de sediar jogos do Campeonato Baiano de Futebol Profissional – Edição 2016 (1ª e 2ª Divisões), principalmente na substituição do gramado.

No Estádio Adauto Moraes realizou obras de melhoramento nas arquibancadas numerando os locais de sentar, construí duas cantinas em cada arquibancada, sinalizou para facilitar a mobilidade interna, criou local para a s Organizações de segurança necessárias no estádio em dias de jogos.

Gramado apesar de sua reforma de substituição por um novo sistema com grama a nível de arena, ainda não houve a totalidade do fechamento do espaço total do campo havendo alguns claros, necessitando mais ou menos de uns quinze dias para finalizar o gramado, realizar o nivelamento, dando como pronto para a realização das partidas.

A iluminação está sendo colocado mais três refletores em cada torre, sendo orientados, se possível, coloca em postes no sentido do centro do gramado um em cada lado.

Climatizou os vestiários e a tribuna de imprensa e honra.

Do que foi observado, verifica que o Estádio em vistoria se encontra necessitando de mais ou menos quinze dias, para que o novo gramado ofereça condições de ser utilizado sem problemas de interferi nas condições de segurança física dos atletas.

Medidas do gramado dentro da atual política da CBF/FBF, 105,00m X 68,00m .

Tão logo conclua-se os trabalhos do gramado o mesmo estará em condições para realizar jogos do futebol profissional.

Remeter para a F.B.F., vistoria da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e CREA.

Esta e a conclusão após a vistoria realizada por este Assessor no referido estádio, em companhia dos seus administradores.

Salvador, 27 de fevereiro de 2016.

Jorge Inácio Diniz – Cel. PM
Assessor Técnico para Vistoria, Conforto e Segurança de Estádios F.B.F.